

PuMA measure**After installation or new positioning of the Comfort Access aeriels the Comfort Access is non-functional**

NE 62131262-01 - 25/09/15

اظهارات مشتری:

بعد از نصب یا جابجایی آنتن های سیستم دسترسی راحت (Comfort Access) (۲ آنتن در رکاب های دو طرف ، یک آنتن در صندوق و دو آنتن در زیر کنسول و وسط) سیستم دچار عدم عملکرد و یا عملکرد نامناسب گردیده است.

در بعضی موارد سیستم پارک توسط ریموت کنترل صفحه نمایش دار نیز دچار اختلال می گردد.

علت :

مشکل نرم افزاری در کنترل یونیت BDC

اقدامات :

بعد از نصب یا جابجایی آنتن سیستم دسترسی راحت (Comfort Access) (۲ آنتن در رکاب های دو طرف ، یک آنتن در صندوق و دو آنتن در زیر کنسول وسط) کنترل یونیت BDC را ریست نمایید.

برای این موضوع می توان از طریق جدا کردن کابل منفی باتری و یا از طریق دستگاه عیب یاب از آدرس (Control Unit Function, Control unit rest) اقدام به ریست نمودن کنترل یونیت BDC نمایید.

تعویض قطعه و یا پروگرام کردن کنترل یونیت ها باعث بر طرف شدن مشکل نمی گردد.

خودرو هایی که شامل این اطلاعیه می شوند:

Model series:	[G11, G12]
Engine range:	[ALL]
Body style:	[ALL]
Fault codes:	[]
Production period:	Up to 02/11/15