



Adjustment of contrast and brightness of the Reversing Assist camera only possible to a limited extent

NE 65280501-01 - 14/01/20

اظهارات مشتری:

پس از انجام عملیات پروگرام به یکی از level های زیر:

S15A-19-07-553 یا بالاتر

یا

S18A-19-07-553 یا بالاتر

مشتری از محدود شدن تغییرات در تنظیم نور و کنتراست دوربین دید عقب شکایت دارد.


فایل های پیوست مربوط به قبل و بعد از پروگرام را ببینید:

این مشکل تنها مربوط به خودروهای دارای یکی از آپشن های زیر می باشد.

SA5DM PARKING ASSISTANT

SA3AG REVERSING ASSIST CAMERA

SA5DN PARKING ASSISTANT PLUS



علت:

کنترل یونیت مربوط به دوربین (ICAM2)

راه حل:

در زمان شکایت مشتری، نیاز به انجام کاری نمی باشد.
مشتری را توجیه نمایید که این مورد مربوط به تغییر در سیستم نرم افزار صفحه نمایش می باشد.
تعویض قطعه و یا انجام پروگرام مجدد مشکلی را برطرف نساخته و مجاز نمی باشد.

مربوط به:

Model series: [F40, G20, G21, G02, G01, G28, G06, G05, G08, G29, G07, F90, F92, F91, F93, F96, F95, G31, F98, F97, G30, G11, G32, G12, G15, G14, G16, G38]

Engine range: [ALL]

Body style: [ALL]

Fault codes: []

Production period: up to 01/08/19

صورت حساب:

در مورد خودرو های دارای گارانتی، کلیه مراحل با واحد گارانتی هماهنگ گردد.